

DENKMALSCHUTZ

Nach Fertigstellung in den 70er-Jahren



Planung/
Bauausführung: GUG Architekten

Energiestandard: KfW-Denkmal

Unsere Leistungen: KfW-Sachverständige
Nachweis nach EnEV
Luftdichtheitsmessung
Bauphysikalische Beratung
Gebäudediagnostik

Ist-Zustand vor der Sanierung (2018)



Architektenvilla in Aachen

Die Architektenvilla aus den 70er-Jahren wird derzeit im Rahmen der KfW-Förderung für denkmalgeschützte Gebäude saniert. Die Herausforderung besteht darin, die vorhandenen bauphysikalischen Schwachstellen zu beheben, ohne dass das äußere und innere Erscheinungsbild des Gebäudes beeinträchtigt wird. Zudem soll die vorhandene Zuluftheizung aus den 70er-Jahren durch eine effiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Heizregister ausgetauscht werden.



Projekt: Austausch der historischen Fenster
Burg Kinzweiler, Eschweiler

Energiestandard: KfW-Denkmal

Unsere Leistungen: KfW-Sachverständige
Nachweis nach EnEV
Bauphysikalische Beratung
Gebäudediagnostik



Projekt: Sanierung und Umbau Gut Stockem, Breinig

Energiestandard: KfW-Denkmal

Unsere Leistungen: KfW-Sachverständige
Nachweis nach EnEV
Bauphysikalische Beratung